

2月22日5时30分左右,一艘集装箱船空载从佛山南海开往广州南沙途中,航经洪奇沥水道时触碰沥心沙大桥桥墩,致桥面断裂,事故原因和伤亡情况正在调查核实。目前,涉事船主已被控制。另据南方日报报道,据广东广州海警局相关执法人员现场了解,该起事故为1艘约5000吨货船撞断三民岛大桥桥墩导致桥面坍塌。

广州市海上搜救中心通报:截至2月22日上午10:00时,经初步调查,涉事故车辆4辆,电动摩托车1辆,其中2辆车落水,其他3辆落至船上。在该事故中,造成5人死亡(空载中巴车驾驶员1人、电动摩托车驾驶员1人、落水小货车3人),2人在医院救治,目前生命体征稳定;肇事船舶一名船员轻微伤。



广州沥心沙大桥被船只撞击桥体断裂现场

广州沥心沙大桥被集装箱船撞断

5辆车掉落 5人遇难

第一时间开展救援

接到险情报告后,交通运输部南海救助局组织广州救助基地、深圳救助基地25名救助人员及专业救助装备前往现场救助。截至22日上午10时,南海救助局已先后从广州救助基地3批次派出16名应急救助队员,随2辆应急救助车、1辆救助指挥车赶赴现场,随车携带有专业潜水设备、专业水下搜寻设备。此外,还从深圳救助基地派出高速救助艇“南海救321”及9名随艇应急救助队员赶赴现场增援。

广东省海洋综合执法总队第一时间启动应急救援预案,立即派出15名执法人员和3艘执法船艇“中国渔政44170”“中国海监9003”和“中国海监9050”赶赴现场,并协调30多艘渔船配合属地政府做好岛上人员转移和物资运送,保障岛上居民生活与出行,协助维持水上交通秩序等保障工作;向过往渔船发出警示信息,提醒加强瞭望,严格遵守水上航行规则,服从水上交通管制措施,严禁危险驾驶行为。

据执法人员现场了解,该起事故为1艘约5000吨货船撞断沥心沙大桥桥墩导致桥面坍塌。经初步核实,该事故不涉及渔船渔民。后续,广东省海洋综合执法队伍将密切跟进事件处置,全力配合做好相关水上救援和保障工作。

两台落水车辆被打捞出水

2月22日,广州市南沙区万顷沙镇沥心沙大桥被船只撞击,致桥体断裂,2辆车落水。15时30分许,第一台落水车辆被吊出水面。16时10分许,羊城晚报记者在救援现场看到,第二台落水车辆也被吊出水面。

事故现场,救援人员通过无人探测船在桥梁断面附近的水底发现了落水车辆。救援人员告诉记者,现场洪奇沥水道正值涨潮期,水流较急,给救援工作带来了很大难度。

经过紧张的吊运工作,16时10分许,第二台落水车辆也被吊出水面,为一台小货车。

村干部称正在新建渡口

广东省广州市南沙区沥心沙大桥桥面被一艘船撞断,事故致沥心沙大桥航段和路面交通受到影响。

沥心沙大桥是南沙区万顷沙镇三民岛上的居民进出



落水车辆被打捞出水



紧急救援

岛的主要通道,三民岛上共有民建、民兴、民立三个村,大桥被撞断,也让岛上的居民对出行感到担忧。“那是我们出岛唯一的桥,岛上很多种水果的,新鲜水果摘下来肯定要及时运出岛卖掉。”有居民告诉记者,岛上也没有医院,如果有村民生病了,交通不便的话,治疗也会受到影响。民兴村一位村干部告诉记者,政府计划新开一个进出岛的渡口,已经开工建设,正在加班加点施工,建成后 will 方便村民和农产品出入。

坠桥公交司机:“好人一个”

澎湃新闻采访了解到,事发时,有一辆公交从桥面掉

落。当地村民提供的照片、视频显示,疑似一辆公交车和货车直接掉落至肇事船上,损毁严重。

广州巴士集团发布的公告称,南沙巴士一车队驾驶员梁金华,驾驶粤A08386D(自编号N17049)车,执行由南沙9路短线珠江街(珠江二路)站开往团结围总站的营运任务,5时31分行驶至南沙区沥心沙大桥时,大桥受桥下船只撞击桥面断裂,车辆随后掉落(公交车上只有驾驶员一人),驾驶员无法联系。

梁金华的一位同事告诉澎湃新闻,2月22日,梁金华排到早班,需要接三民岛上小孩上学,谁知就出了事。梁金华40岁左右,已经当公交车司机很多年,“好人一个”。

公开资料显示,三民岛,位于南沙区万顷沙镇西部,与中山相邻,因由民建村、民兴村、民立村组成而得名三民岛,岛上居民约7000人,距今已有百年历史。其土质松软,土层深厚,土壤有机物丰富,适合农作物生长。沥心沙大桥位于广州市南沙区万顷沙镇,横跨洪奇沥水道,是三民岛数千居民出岛的重要通道。

涉事船未加强瞭望刚被罚3万

据红星新闻,有网友发图称该集装箱船为“良辉688”,现场船身图片也显示“良辉688”字样。

22日上午,红星新闻记者致电佛山良辉船务服务有限公司法定代表人张先生。张先生表示,事件发生后,他正在现场配合处理相应事宜,目前船长已经被控制,其他情况不便透露。张先生确认了涉事船只只是“良辉688”。

天眼查显示,佛山良辉船务服务有限公司成立于2021年3月31日,主营货船运输。2022年4月18日,获得佛山市顺德区交通运输局许可,从事广东省内河普通货船运输,有效期至2027年4月17日。

一条该公司海事处罚决定显示,2024年1月8日,“良辉688”(海安法)船舶进出港口、锚地或者通过桥区水域、海峡、狭水道、重要渔业水域、通航船舶密集的区域、船舶定线区、交通管制区时未加强瞭望,被罚款人民币三万元整。

另据携船App显示,“良辉688”于2024年2月17日10:56从湖北荆州出发,沿内河水道一路南下,2月22日2:52进入洪奇沥水道,最后轨迹停留在沥心沙大桥,时间为2024年2月22日5:28。

综合央视新闻、南方日报等报道